

水道施設等の状況

① 石綿管の状況



※地図中の赤枠は、石綿管の位置を示しています。



写真1 漏水した水道管



このような漏水事故を防ぐためにも、管路の更新を継続して実施していきます。

水道施設等の状況

② 象ヶ鼻浄水場の状況



管理棟

事務室、中央監視装置室、送水ポンプ室、電気設備室があります。

事務室には常時人員を配置して、浄水場、配水場などの運転監視を昼夜を問わず行っています。老朽化が進行しており、今後改築等を行っていく必要があります。



薬品注入棟

1階の滅菌室には塩素注入装置と保管庫があります。2階の薬注室には凝集剤注入装置と原水濁度計と凝集剤の小出槽があります。また、屋上には凝集剤の保管タンクがあります。

こちらも老朽化が進行しており、今後改築等行っていく必要があります。



中央監視装置

象ヶ鼻浄水場、折原浄水場、寄居配水場の運転状況を監視する装置です。

また、タッチパネル式の操作盤からは、ポンプの運転、停止などの操作をすることができます。令和10年度に更新を行う予定であり、多額の投資費用が発生する見込みです。