

寄居町

土砂災害・地震・洪水

ハザード マップ

補足版

～大切な命を守るために～

令和元年東日本台風（台風第19号）による
土砂災害・冠水・内水氾濫等
被災箇所マップ

このハザードマップは、令和元年東日本台風（台風第19号）による災害に対応をした職員からの情報をもとに作成したもので、内水氾濫の実績を反映した内水ハザードマップの役割も兼ねております。

全ての被災箇所を反映したものではなく、又、将来の浸水箇所等を予測するものではありませんが、今後の土砂災害・台風・大雨等災害への備えとして、各ご家庭の避難経路を検討するときに、ご活用ください。



洪水とは

集中豪雨や雪解けなどで河川の水位や流量が異常に増大し、氾濫すること

冠水とは

洪水や、河川の氾濫等により、農地や道路などの土地が広範囲に水につかること



内水氾濫とは

下水道や側溝、その他の排水施設で大雨を排水しきれないときに、地表面に水が溜まり、道路冠水や床上・床下浸水を引き起こすこと

土砂災害とは

大雨や集中豪雨などが要因となり、斜面崩壊（がけ崩れ・土砂崩れ）、地すべり、土石流などの大きな被害をもたらすもの