



【1】令和元年東日本台風（台風第19号）寄居町内被災箇所マップ

令和元年(2019)10月12(土)現在
「土砂災害・洪水ハザードマップ(詳細図1)」に対応

① 令和元年10月12日撮影



- 冠水
- 土砂崩れ、倒木等
- ⊗ 通行止め



② 令和2年7月撮影



③ 令和2年7月撮影



④ 令和2年7月撮影



- ① …道路冠水により、寄居スマートIC周辺の町道を通行止め
- ② …道路冠水により、県道寄居岡部深谷線の一部区間を通行止め
- ③ …道路冠水により、県道寄居岡部深谷線の一部区間を通行止め
- ④ …道路冠水により、関越自動車道のアンダーパスを通行止め