【5】令和元年東日本台風（台風第19号）寄居町内被災箇所マップ

③ 令和元年１０月１２日撮影

①…荒川の増水により、下耕地の荒川沿いの町道の一部区間を通行止め
（西側：発電所～東側：汚泥再生処理センター北）
②…道路冠水により、片側交互通行
（西側：スーパー南～東側：東武東上線の踏切）
③…水路から溢れ出た水によって町道の一部区間が通行困難
（西側：関越自動車道東～東側：水路）

令和元年（2019）10月12（土）現在

「土砂災害・洪水ハザードマップ（詳細図５）」に対応