

# 【2】令和元年東日本台風（台風第19号）寄居町内被災箇所マップ

令和元年(2019)10月12(土)現在  
「土砂災害・洪水ハザードマップ(詳細図2)」に対応

- 内水
- 冠水
- 土砂崩れ、倒木等
- ⊗ 通行止め

- ① …道路崩落により、小林みかん山の町道の一部区間を通行止め
- ② …道路冠水により、善導寺東の本宿通学道の一部区間を通行止め
- ③ …荒川の増水により、子持瀬の町道の一部区間を通行止め
- ④ …道路冠水により、国道140号のアンダーパスを通行止め

① 令和元年10月13日撮影

