

令和3年度PFOS及びPFOA測定結果

・ 原水

浄・配水場名	採水地点	検査結果
象ヶ鼻浄水場	荒川水源	不検出(5ng/L未満)
折原浄水場	荒川水源	不検出(5ng/L未満)
金尾浄水場	釜伏川水源	不検出(5ng/L未満)
風布浄水場	釜伏川水源	不検出(5ng/L未満)
寄居配水場	利根川水源	不検出(5ng/L未満)
男衾配水場	利根川水源	不検出(5ng/L未満)

・ 浄水

浄・配水場名	採水地点	検査結果
象ヶ鼻浄水場	象ヶ鼻浄水場	不検出(5ng/L未満)
折原浄水場	五ノ坪公会堂	不検出(5ng/L未満)
金尾浄水場	金尾公会堂	不検出(5ng/L未満)
風布浄水場	風布第4増圧ポンプ場	不検出(5ng/L未満)
寄居配水場	常光寺	不検出(5ng/L未満)
男衾配水場	汚泥再生処理センター	不検出(5ng/L未満)

- ・ 上記の数値は、年間の平均値です。
- ・ 浄水の採水地点は、各浄・配水場の末端給水箇所です。